

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[SN1NAM01FT013.eop-nam01.prod.protection.outlook.com]



Final-Recipient: rfc822; licitacao_vicosace@hotmail.com
Action: failed
Status: 5.5.0
Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (104.47.32.33, the server for the domain hotmail.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[SN1NAM01FT013.eop-nam01.prod.protection.outlook.com]
Last-Attempt-Date: Tue, 23 Feb 2021 03:08:52 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Licitação Boa Viagem" <licitacaoboaviagem@gmail.com>
To: educacao_vicosa@hotmail.com, educacao@vicosa.ce.gov.br, licitacao_vicosace@hotmail.com
Cc:
Bcc:
Date: Tue, 23 Feb 2021 08:00:00 -0300
Subject: BOA VIAGEM/CE - ADESÃO ARP Nº 01/2020-SEAG/SRP - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VIÇOSA DO CEARÁ.
----- Message truncated -----

Educação viçosa do ceará <educacao_vicosa@hotmail.com>
Para: Licitação Boa Viagem <licitacaoboaviagem@gmail.com>

25 de fevereiro de 2021 16:53


Boa tarde, segue em anexo a resposta do ofício.

Atenciosamente;
Secretaria de Educação de Viçosa do Ceará

De: Licitação Boa Viagem <licitacaoboaviagem@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 08:00
Para: educacao_vicosa@hotmail.com <educacao_vicosa@hotmail.com>; educacao@vicosa.ce.gov.br <educacao@vicosa.ce.gov.br>; licitacao_vicosace@hotmail.com <licitacao_vicosace@hotmail.com>
Assunto: BOA VIAGEM/CE - ADESÃO ARP Nº 01/2020-SEAG/SRP - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VIÇOSA DO CEARÁ.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

15 anexos



img002.jpg
1762K

img003.jpg
2018K



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	1	12000,00	12000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	1	16000,00	16000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	1	20000,00	20000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	1	24000,00	24000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	1	28000,00	28000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	1	32000,00	32000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	1	36000,00	36000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	1	40000,00	40000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	1	44000,00	44000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	1	48000,00	48000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	2	12000,00	24000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	2	16000,00	32000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	2	20000,00	40000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	2	24000,00	48000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	2	28000,00	56000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	2	32000,00	64000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	2	36000,00	72000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	2	40000,00	80000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	2	44000,00	88000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	2	48000,00	96000,00

img004.jpg
2004K

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	3	12000,00	36000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	3	16000,00	48000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	3	20000,00	60000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	3	24000,00	72000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	3	28000,00	84000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	3	32000,00	96000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	3	36000,00	108000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	3	40000,00	120000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	3	44000,00	132000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	3	48000,00	144000,00

img005.jpg
2060K

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	4	12000,00	48000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	4	16000,00	64000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	4	20000,00	80000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	4	24000,00	96000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	4	28000,00	112000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	4	32000,00	128000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	4	36000,00	144000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	4	40000,00	160000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	4	44000,00	176000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	4	48000,00	192000,00

img006.jpg
1636K

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	5	12000,00	60000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	5	16000,00	80000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	5	20000,00	100000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	5	24000,00	120000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	5	28000,00	140000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	5	32000,00	160000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	5	36000,00	180000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	5	40000,00	200000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	5	44000,00	220000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	5	48000,00	240000,00

img007.jpg
1794K

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU	6	12000,00	72000,00
2	Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTU	6	16000,00	96000,00
3	Ar Condicionado Split Inverter 30000 BTU	6	20000,00	120000,00
4	Ar Condicionado Split Inverter 36000 BTU	6	24000,00	144000,00
5	Ar Condicionado Split Inverter 42000 BTU	6	28000,00	168000,00
6	Ar Condicionado Split Inverter 48000 BTU	6	32000,00	192000,00
7	Ar Condicionado Split Inverter 54000 BTU	6	36000,00	216000,00
8	Ar Condicionado Split Inverter 60000 BTU	6	40000,00	240000,00
9	Ar Condicionado Split Inverter 66000 BTU	6	44000,00	264000,00
10	Ar Condicionado Split Inverter 72000 BTU	6	48000,00	288000,00

img008.jpg
2044K



img009.jpg
2034K

img010.jpg
2082K

img011.jpg
1622K

img012.jpg
1773K


img013.jpg
2022K

img014.jpg
1979K



img015.jpg
2060K

img016.jpg
1613K



AUTORIZAÇÃO

Viçosa do Ceará, 23 de fevereiro de 2021.

À Secretária de Administração e Planejamento do Município de Boa Viagem/CE.

 Ilma. Sra.
 Cícera Flávia Bezerra Lopes

Assunto: Autorização para aquisição por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020-SEAG/SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2020-SEAG/SRP, do Município de Viçosa do Ceará-CE, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Senhora Secretária,


Em resposta ao Ofício nº 0802.01/2021-02, reportamo-nos à solicitação de contratação por meio do registro de preços em referência, para informá-lo da **CONCORDÂNCIA** por parte da Secretaria de Educação - **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme quantitativo descrito abaixo.

DADOS DA EMPRESA		I V MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS - ME CNPJ Nº 27.761.715/0001-13 Rua Paralela Norte, nº 172, bairro: Bela Vista Canindé/CE CEP: 62.700-000 FONE: (85) 9.9632.6426 E-MAIL: ivmagalhaesinfo@gmail.com			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL
LOTE 01 - AR CONDICIONADO SPLIT					
1	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	30	111,54	3.346,20
2	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	15	124,37	1.865,55
3	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	16	231,63	3.706,08
4	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	9	406,02	3.654,18
5	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S E 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	13	166,71	2.167,23
6	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	13	79,67	1.035,71
7	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	10	101,8	1.018,00
8	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	6	79,11	474,66
9	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	8	113,68	909,44
10	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	6	52,33	313,98




11	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	8	57,41	
12	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	6	142,59	855,54
13	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	8	161,11	1.288,88
14	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	7	162,88	1.140,16
15	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	6	184,72	1.108,32
16	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	4	115,67	462,68
17	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	157,57	472,71
18	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	165,53	496,59
19	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	181,76	545,28
20	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	168,19	504,57
21	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	181,47	725,88
22	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	192,09	576,27
23	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	218,35	655,05
24	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	188,84	566,52
25	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	172,62	690,48
26	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	190,32	570,96
27	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	218,35	873,40






28	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	4	137,8	551,207
29	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	121,87	487,48
30	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	139,86	419,58
31	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	179,4	538,20
32	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	94,42	283,26
33	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	119,79	359,37
34	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	4	121,27	485,08
35	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	177,04	708,16
36	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	74,65	223,95
37	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	3	90	270,00
38	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	4	69,62	278,48
39	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	89,11	267,33
40	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	104,16	312,48
41	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	116,85	467,40
42	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	4	78,49	313,96
43	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	85,57	342,28
44	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	100,32	300,96




45	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	113,6	454,40
46	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	56,21	224,84
47	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	67,57	202,71
48	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	110,36	331,08
49	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	124,22	372,66
50	SERVIÇO CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	2	145,17	290,34
51	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	165,24	165,24
52	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	171,14	171,14
53	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	182,95	182,95
54	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	184,41	184,41
55	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	114,78	114,78
56	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	84,98	84,98
57	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	92,35	92,35
58	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	103,86	311,58
59	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	137,5	412,50
60	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	4	31,58	126,32
61	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	49,57	198,28
62	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	4	81,15	324,60
63	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	90	270,00
64	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	113,6	340,80



65	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	177,92	531,12
66	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	95,89	Rúbrica 287,67
67	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	112,13	336,39
68	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	130,72	392,16
69	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	148,12	444,36
70	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	89,7	269,10
71	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	95,01	285,03
72	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	3	135,73	407,19
73	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	140,15	420,45
74	SERVIÇO TROCA DO TERMOSTATO EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 a 24.000 BTU'S	SERVIÇO	3	98,26	294,78
75	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	3	95,89	287,67
76	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	3	74,65	223,95
77	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	2	91,47	182,94
78	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	2	97,97	195,94
VALOR TOTAL R\$					46.507,48

Importa o valor total da presente autorização em **R\$ 46.507,48** (quarenta e seis mil quinhentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

Atenciosamente,


 Willia Maria Oliveira de Andrade
 Secretária de Educação
 Órgão Gerenciador



AUTORIZAÇÃO

Viçosa do Ceará, 23 de fevereiro de 2021. Rúbrica

À Secretária de Educação do Município de Boa Viagem/CE.

Ilma. Sra.

Tereza Cristiane de Sousa Campos

Assunto: Autorização para aquisição por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020-SEAG/SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2020-SEAG/SRP, do Município de Viçosa do Ceará-CE, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Senhora Secretária,


Em resposta ao Ofício nº 0802.01/2021-03, reportamo-nos à solicitação de contratação por meio do registro de preços em referência, para informá-lo da **CONCORDÂNCIA** por parte da Secretaria de Educação - **ÓRGÃO GERENCIADOR**, conforme quantitativo descrito abaixo.

DADOS DA EMPRESA		IV MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS - ME CNPJ Nº 27.761.715/0001-13 Rua Paralela Norte, nº 172, bairro: Bela Vista Canindé/CE CEP: 62.700-000 FONE: (85) 9.9632.6426 E-MAIL: ivmagalhacsinfo@gmail.com			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL
LOTE 01 - AR CONDICIONADO SPLIT					
1	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	42	111,54	4.684,68
2	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	25	124,37	3.109,25
3	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	20	231,63	4.632,60
4	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	20	406,02	8.120,40
5	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S E 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	40	166,71	6.668,40
6	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	35	79,67	2.788,45
7	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	30	101,80	3.054,00
8	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	79,11	1.186,65
9	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	15	113,68	1.705,20
10	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	12	52,33	627,96




VICOSA-CEARÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



11	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	12	57,41	
12	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	17	142,59	2.484,03
13	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	17	161,11	2.738,87
14	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	15	162,88	2.443,20
15	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	17	184,72	3.140,24
16	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	12	115,67	1.388,04
17	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	12	157,57	1.890,84
18	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	11	165,53	1.820,83
19	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	12	181,76	2.181,12
20	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	168,19	2.354,66
21	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	14	181,47	2.540,58
22	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	192,09	2.689,26
23	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	16	218,35	3.493,60
24	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	188,84	2.643,76
25	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	13	172,62	2.244,06
26	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	190,32	2.664,48
27	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	13	218,35	2.838,55



28	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	15	137,80	1.867,00
29	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	121,87	1.828,05
30	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	139,86	1.958,04
31	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	16	179,40	2.870,40
32	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	94,42	1.321,88
33	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	14	119,79	1.677,06
34	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	13	121,27	1.576,51
35	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	14	177,04	2.478,56
36	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	19	74,65	1.418,35
37	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	17	90,00	1.530,00
38	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	16	69,62	1.113,92
39	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	17	89,11	1.514,87
40	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	104,16	1.458,24
41	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	15	116,85	1.752,75
42	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	13	78,49	1.020,37
43	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	85,57	1.283,55
44	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	15	100,32	1.504,80






45	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	14	113,60	
46	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	10	56,21	
47	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	9	67,57	608,13
48	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	10	110,36	1.103,60
49	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	9	124,22	1.117,98
50	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	2	145,17	290,34
51	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	165,24	165,24
52	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	171,14	171,14
53	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	182,95	182,95
54	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	184,41	184,41
55	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	114,78	114,78
56	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	84,98	84,98
57	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	92,35	92,35
58	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	23	103,86	2.388,78
59	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	19	137,50	2.612,50
60	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	6	31,58	189,48
61	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	6	49,57	297,42
62	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	81,15	405,75
63	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	90,00	450,00
64	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	113,60	568,00



65	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	177,04	885,20
66	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,89	479,45
67	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	112,13	560,65
68	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	130,72	653,60
69	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	148,12	740,60
70	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	89,70	448,50
71	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,01	475,05
72	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	135,73	678,65
73	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	140,15	700,75
74	SERVIÇO TROCA DO TERMOSTATO EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 a 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	98,26	491,30
75	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,89	479,45
76	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	74,65	373,25
77	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	4	91,47	365,88
78	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	97,97	391,88
VALOR TOTAL R\$					126.041,52

Importa o valor total da presente autorização em R\$ 126.041,52 (cento e vinte e seis mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Atenciosamente,


 Willia Maria Oliveira de Andrade
 Secretária de Educação
 Órgão Gerenciador

AUTORIZAÇÃO

Viçosa do Ceará, 23 de fevereiro de 2021. Rúbrica

À Secretária de Saúde do Município de Boa Viagem/CE.


 Ilma. Sra.
 Sumayra da Pascoa Queiroz

Assunto: Autorização para aquisição por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020-SEAG/SRP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2020-SEAG/SRP, do Município de Viçosa do Ceará-CE, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Senhora Secretária,

Em resposta ao Ofício nº 0802.01/2021-04, reportamo-nos à solicitação de contratação por meio do registro de preços em referência, para informá-lo da **CONCORDÂNCIA** por parte da Secretaria de Educação - ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme quantitativo descrito abaixo.

DADOS DA EMPRESA		I.V. MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS - ME CNPJ Nº 27.761.715/0001-13 Rua Paralela Norte, nº 172, bairro: Bela Vista Canindé/CE CEP: 62.700-000 FONE: (85) 9.9632.6426 E-MAIL: ivmagalhaesinfo@gmail.com			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V UNIT	V TOTAL
LOTE 01 - AR CONDICIONADO SPLIT					
1	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	42	111,54	4.684,68
2	SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	25	124,37	3.109,25
3	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	20	231,63	4.632,60
4	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	20	406,02	8.120,40
5	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S E 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	40	166,71	6.668,40
6	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	35	79,67	2.788,45
7	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	30	101,80	3.054,00
8	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	79,11	1.186,65
9	SERVIÇO TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	15	-113,68	1.705,20
10	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	12	52,33	627,96





11	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	12	57,41	
12	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	17	142,59	2.424,03
13	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	17	161,11	2.738,87
14	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	15	162,88	2.443,20
15	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	17	184,72	3.140,24
16	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	12	115,67	1.388,04
17	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	12	157,57	1.890,84
18	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	11	165,53	1.820,83
19	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	12	181,76	2.181,12
20	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	168,19	2.354,66
21	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	14	181,47	2.540,58
22	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	192,09	2.689,26
23	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	16	218,35	3.493,60
24	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	188,84	2.643,76
25	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	13	172,62	2.244,06
26	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	190,32	2.664,48
27	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	13	218,35	2.838,55






28	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	15	137,80	2.067,00
29	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	121,87	1.828,05
30	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	139,86	1.958,04
31	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	16	179,40	2.870,40
32	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	14	94,42	1.321,88
33	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	14	119,79	1.677,06
34	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	13	121,27	1.576,51
35	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	14	177,04	2.478,56
36	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	19	74,65	1.418,35
37	SERVIÇO TROCA DO KIT DO SENSOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 a 36.000 BTU'S	SERVIÇO	17	90,00	1.530,00
38	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	16	69,62	1.113,92
39	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	17	89,11	1.514,87
40	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	14	104,16	1.458,24
41	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	15	116,85	1.752,75
42	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	13	78,49	1.020,37
43	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	15	85,57	1.283,55
44	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	15	100,32	1.504,80






45	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-410 A - ECOLÓGICO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	14	113,60	
46	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	10	56,21	562,10
47	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	9	67,57	608,13
48	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	10	110,36	1.103,60
49	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	9	124,22	1.117,98
50	SERVIÇO CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	2	145,17	290,34
51	SERVIÇO TROCA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - POR REOPERAÇÃO - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	165,24	165,24
52	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR PARA GÁS (REFRIGERANTE) R-22 EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	171,14	171,14
53	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	182,95	182,95
54	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	184,41	184,41
55	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR AXIAL PARA GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	114,78	114,78
56	SERVIÇO TROCA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	84,98	84,98
57	SERVIÇO TROCA DO MOTOR DA TURBINA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTU'S	SERVIÇO	1	92,35	92,35
58	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	23	103,86	2.388,78
59	SERVIÇO TROCA DE GÁS R-22 (REFRIGERANTE) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	19	137,50	2.612,50
60	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 E 12.000 BTU'S	SERVIÇO	6	31,58	189,48
61	SERVIÇO TROCA DO CABO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 E 24.000 BTU'S	SERVIÇO	6	49,57	297,42
62	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	81,15	405,75
63	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	90,00	450,00
64	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	113,60	568,00


 Fls. 122
 Rubrica 479,45

65	SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	177,94	885,20
66	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,89	479,45
67	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	112,13	560,65
68	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	130,72	653,60
69	SERVIÇO TROCA DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	148,12	740,60
70	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	89,70	448,50
71	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,01	475,05
72	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	5	135,73	678,65
73	SERVIÇO TROCA DO EVAPORADOR EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	140,15	700,75
74	SERVIÇO TROCA DO TERMOSTATO EM APARELHO AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 a 24.000 BTU'S	SERVIÇO	5	98,26	491,30
75	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 9.000 BTU'S	SERVIÇO	5	95,89	479,45
76	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 12.000 BTU'S	SERVIÇO	5	74,65	373,25
77	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 18.000 BTU'S	SERVIÇO	4	91,47	365,88
78	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR EM APARELHO DE AR CONDIC. (JANELEIRO) - 24.000 BTU'S	SERVIÇO	4	97,97	391,88
VALOR TOTAL R\$					126.041,52

Importa o valor total da presente autorização em **R\$ 126.041,52** (cento e vinte e seis mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Atenciosamente,


 Willia Maria Oliveira de Andrade
 Secretária de Educação
 Órgão Gerenciador